

Warszawa, 07.11.2022r.

Protokół sprawdzenia nowo wykonanej nawierzchni
placu zabaw Przedszkola nr 423 w Warszawie

Komisja w składzie:

1. Barbara Bogacka – dyrektor przedszkola
2. Agnieszka Fabijańczuk – kierownik gospodarczy
3. Marek Minior – inspektor BHP

W dniu 27 października 2022r. dokonała kontroli nowo położonej sztucznej nawierzchni na przedszkolnym placu zabaw. W wyniku kontroli stwierdzono ubytki nawierzchni. Uwagi zgłoszono wykonawcy i zobowiązano go do usunięcia usterek. W dniu 7 listopada 2022r. dokonano ponownej kontroli i stwierdzono, iż usterki zostały usunięte.

DYREKTOR
Przedszkola Nr 423

Podpisy komisji:

1. *[Signature]* Kierownik Gospodarczy
Barbara Bogacka Przedszkola Nr 423
2. *[Signature]*
SPECJALISTA BHP
3. Inspektor ochrony p.poż. *[Signature]*
Agnieszka Fabijańczuk

[Signature]
mgr inż. Marek Minior

Załączniki:

1. zdjęcia z dn. 27.10.2022r.
2. zdjęcia z dn. 07.11.2022r.



ЗАКОННИК N1



21A402NIK NR2